

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 来阳市澧田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: HJL-P2JL-066

日期及天气: 2017.06.01 中雨, 21-28°C	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
-------------------------------	----------------------

旁站监理的部位或工序: 综合楼

旁站监理开始时间: 12:00

旁站监理结束时间: 17:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- ①、旁站 35kV 电气楼查看设备卸货和进屋情况,
 - ②、检查卸货人员安全帽佩戴及特种作业证均符合要求,
 - ③、检查设备出场合格证, 及外观均为良好,
 - ④、组件在卸货过程中均做到了轻起轻放无损坏。
- 施工单位卸货人员 12 人, 一辆吊车, 设备 10 台。

发现的问题及处理情况:

正常。

旁站监理人员 (签字):

董军波

2017 年 06 月 01 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。