

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 耒阳市湘田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHDL-PZJL-067

日期及天气: 2017.06.03 多云 23-29℃	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 综合楼浇筑.	
旁站监理开始时间: 17:15	旁站监理结束时间: 20:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	

- ①. 旁站电气楼内查看设备基础浇筑情况,
- ①. 检查施工人员安全帽佩戴情况.
- ③. 检查模板及分布筋间距情况.
- ④. 检查商砼 C30 情况.

发现的问题及处理情况:

35KV 电气楼外, 东边两个设备基础是带二次浇筑, 且分布筋间距大, 3个空档为 700mm, 我监理部门多次指出, 但施工方无视监理存在, 自由施工.

旁站监理人员 (签字):

董军渡

2017 年 06 月 03 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。