

GFDZJ8M30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 奉新市廻田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: HL-BJL-068

日期及天气: 2017.06.03 多云 23-29°C	施工单位: 武汉烽火富华电气有限公司
旁站监理的部位或工序: 罗家湾卸组件.	
旁站监理开始时间: 17:00	旁站监理结束时间: 20:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
①, 旁站, 罗家湾检查组件卸货情况. ②, 查看卸货工人安全帽佩戴情况, 特种作业证 ③, 检查组件出厂合格证, 外观均良好, ④, 要求组件在卸货过程中轻起轻落, 避免组件损坏, 一台挖机一个卸货人员, (特组件共 80 箱)	

发现的问题及处理情况:

卸货人员未佩戴安全帽.

旁站监理人员(签字):

徐明锐

2017 年 06 月 03 日

- 注 1. 本表由监理单位人员填写, 监理单位可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工单位进行整改。
3. 本表一式一份, 监理单位留存。