

表 B · 5 旁站监理记录表

工程名称：耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号：ZHJL-PZJL-010

日期及气候：2016 年 12 月 17 日 晴 3-15℃	工程地点：耒阳淝田镇利荆村、五岳村
旁站监理的部位或工序：5#地区	
旁站监理开始时间：08:00	旁站监理结束时间：17:00

施工情况：

- 施工单位施工人员 15 人，施工员、安全员、技术员就位。
- 施工单位项目部对现场施工人员安全和技术交底。
- 混凝土为自拌混凝土，等级为 C25。



监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。
2、对现场施工人员进行安全强调。
3、检查机械运转正常。

发现问题：桩头不垂直，移位

处理意见：安排人员整改

备 注：施工单位以整改

施工项目部：武汉烽火富华电气有限公司

监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司

质 检 员：_____

旁站监理人员：赵德生

日 期：2016 年 12 月 26 日

日 期：2016 年 12 月 17 日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存项目份。