

表 B · 5 旁站监理记录表

工程名称：耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号：ZHJL-PZJL-012

日期及气候：2016 年 12 月 19 日 阵雨 10-14℃		工程地点：耒阳淝田镇利荆村、五岳村	
旁站监理的部位或工序：5#、6#地区			
旁站监理开始时间：07：30		旁站监理结束时间：17：00	
施工情况： • 施工单位施工人员 14 人，施工员、安全员、技术员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员安全和技术交底。 • 混凝土为自拌混凝土，等级为 C25。  			
监理情况： 1、对现场施工人员技术安全检查。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查混凝土配合比、塌落度。 4、旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。			
发现问题：桩头不垂直，移位			
处理意见：安排人员整改			
备 注：施工单位已及时整改			
施工项目部：武汉烽火富华电气有限公司		监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员：_____		旁站监理人员：赵德全	
日 期：2016 年 12 月 26 日		日 期：2016 年 12 月 19 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存一份，项目部存一份。