


表 B · 5 旁站监理记录表

工程名称：耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号：ZHJL-PZJL-014

日期及气候：2016 年 12 月 23 日 多云 8-15℃		工程地点：耒阳淝田镇利荆村、五岳村	
旁站监理的部位或工序：4#地区			
旁站监理开始时间：2:00		旁站监理结束时间：17:30	
施工情况： • 施工单位施工人员 14 人，施工员、安全员、技术员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员安全和技术交底。 • 混凝土为自拌混凝土，等级为 C25。			
			
监理情况：1、检查混凝土配合比、塌落度。 2、旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土浇注施工工艺。 3、对现场施工机械检查、孔内是否有杂物检查、桩孔位移值检查。			
发现问题：桩头不垂直，移位			
处理意见：安排人员整改			
备 注：			
施工项目部：武汉烽火富华电气有限公司		监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员：_____		旁站监理人员：赵德全	
日 期：2016 年 12 月 26 日 祁华		日 期：2016 年 12 月 23 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档一份。