

表 B·5 旁站监理记录表

工程名称: 耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-034

日期及气候: 2017 年 3 月 15 日 小雨 8-10℃		工程地点: 耒阳淝田镇利荆村、五岳村	
旁站监理的部位或工序: 3#地区			
旁站监理开始时间: 07:30		旁站监理结束时间: 17:50	
施工情况: • 施工单位施工人员 45 人, 施工员、安全员、技术员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员安全和技术交底。 • 混凝土为自拌混凝土, 等级为 C25。  			
监理情况: 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质, 均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查混凝土配合比、塌落度、见证混凝土试块留置。 4、旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。			
发现问题:			
处理意见:			
备 注:			
施工项目部: 武汉烽火富华电气有限公司		监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员: 吴强生		旁站监理人员: 陈存辉	
日 期: 2017 年 3 月 15 日		日 期: 2017 年 3 月 15 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存一份, 项目部