

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 来阳市澠田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: 2411-P21L-072

日期及天气: 2017.06.13 多云 23-28°C	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 电气站内浇筑.	
旁站监理开始时间: 21:00.	旁站监理结束时间: 22:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况: ①. 旁站电气站水泵房查看底层基础浇筑情况, 良好; ②. 检查施工人员安全帽佩戴情况; ③. 检查C25商砼及构造柱钢筋型号, 问题情况; ④. 检查基坑深度; ⑤. 施工员6人, 管理人员2人, 泵车一辆, 商砼2车, 共 20mm ² 试块3组	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 董军旗	
2017 年 06 月 13 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。