

旁站监理记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业大棚光伏发电项目
编号：SXHXF-JLP/010(电气)

日期及气候：2017-6-13 多云 16/30℃	施工地点：0#7#
旁站监理的部位或工序：0#7#高压箱变电缆头制作	
旁站监理开始时间：08:00	旁站监理结束时间：12:00
施工情况： 1.施工人员 1 人。 2.安全员、质检员已就位； 3.施工机具：液压钳一套、锯弓等 4.6、7#电缆头制作	
监理情况： 1.施工人员已到位； 2.安全员、质检员已到岗； 3.施工器具良好； 4.要求按规范施工； 5.要求施工人员佩戴安全帽，穿反光背心。 6.施工前要求进行班前技术交底。 7.要求操作人员提供高压电工证。 8.没有发现安全隐患和施工质量问题；	
发现问题： 不正确佩戴安全帽。	
处理意见： 立即正确佩戴安全帽。	
备注：(包括处理结果)：	
承包单位：中清能科技股份有限公司 质检员(签字)：李强 日期：2017年6月13日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：叶永红 日期：2017年6月13日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

