


旁站监理记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业大棚光伏发电项目
 编号：SXTCCF-JLPZ004

日期及气候： 2017-6-6 晴 9/20℃	施工地点： 16#17#
旁站监理的部位或工序： 16#17#箱变高压电缆头制作	
旁站监理开始时间： 08:00	旁站监理结束时间： 16:00
施工情况： 1. 施工人员 1 人。 2. 安全员已就位； 3. 施工机具： 液压钳一套、锯弓等； 4. 16、17#高压电缆头制作。	
监理情况： 1. 施工人员已到位； 2. 安全员、质检员已到岗； 3. 施工器具良好； 4. 要求按规范施工； 5. 要求施工人员佩戴安全帽，穿反光背心。 6. 施工前要求进行班前技术交底。 7. 要求操作人员提供高压电工证。 8. 没有发现安全隐患和施工质量问题；	
发现问题： 不正确佩戴安全帽。	
处理意见： 立即正确佩戴安全帽。	
备注：（包括处理结果）：	
承包单位： 中清能科技股份有限公司 安全员（签字）：  日 期： 2017 年 6 月 6 日	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：  日 期： 2017 年 6 月 6 日

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

