



## 旁站监理记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MWp 农业大棚光伏发电项目  
 编号：SXTGCF-JLPZ006

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候： 2017-6-9 晴 15/29℃                                                                                                                          | 施工地点：2#3#                                                                                                                                    |
| 旁站监理的部位或工序：2#3#箱变高压电缆头制作                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| 旁站监理开始时间： 08:00                                                                                                                                   | 旁站监理结束时间： 17:00                                                                                                                              |
| 施工情况：<br>1.施工人员 1 人。<br>2.安全员已就位；<br>3.施工机具：液压钳一套、锯弓等；<br>4.2、3#高压电缆头制作。                                                                          |                                                                                                                                              |
| 监理情况：<br>1.施工人员已到位；<br>2.安全员已到岗；<br>3.施工器具良好；<br>4.要求按规范施工；<br>5.要求施工人员佩戴安全帽，穿反光背心。<br>6.施工前要求进行班前技术交底。<br>7.要求操作人员提供高压电工证。<br>8.没有发现安全隐患和施工质量问题； |                                                                                                                                              |
| 发现问题：<br><div style="text-align: center;">无</div>                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| 处理意见：<br><div style="text-align: center;">无</div>                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| 备注：（包括处理结果）：                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |
| 承包单位： 中清能科技股份有限公司<br>安全员（签字）： <br>日 期： 2017 年 6 月 9 日          | 项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司<br>旁站监理人员： <br>日 期： 2017 年 6 月 9 日 |

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

