


旁站监理记录表

工程名称: 铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业大棚光伏发电项目
号: SXTCCGF-JLPZ007(电气)

编

日期及气候: 2017-6-10 晴 16/29℃	施工地点: 18#19#
旁站监理的部位或工序: 18#19#箱变高压电缆头制作	
旁站监理开始时间: 08:00	旁站监理结束时间: 16:00
施工情况: 1. 施工人员 1 人; 2. 安全员已就位; 3. 施工机具: 液压钳一套、锯弓等; 4. 18、19#高压电缆头制作;	
监理情况: 1. 施工人员已到位; 2. 安全员已到岗; 3. 施工器具良好; 4. 要求按规范施工; 5. 要求施工人员佩戴安全帽, 穿反光背心。 6. 施工前要求进行班前技术交底。 7. 要求操作人员提供高压电工证。 8. 没有发现安全隐患和施工质量问题;	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注: (包括处理结果):	
承包单位: 中清能科技股份有限公司 安全员(签字):  日期: 2017 年 6 月 10 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员:  日期: 2017 年 6 月 10 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

