


旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MWp 农业大棚光伏发电项目
 编号：SXTCCF-JLPZ040(电气)

日期及气候： 2017-12-7 多云 -8/8℃	施工地点： 9-10#集电线路
旁站监理的部位或工序： 电缆头耐压实验	
旁站监理开始时间： 08:00	旁站监理结束时间： 17:00
施工情况： 1.施工人员 1 人。 2.安全员已就位； 3.施工机具： 液压钳一套、锯弓等 4.9-10#集电线路耐压实验	
监理情况： 1.施工人员已到位； 2.安全员已到岗； 3.施工器具良好； 4.要求按规范施工； 5.要求施工人员佩戴安全帽，穿反光背心。 6.施工前要求进行班前技术交底。 7.要求操作人员提供高压电工证。 8.没有发现安全隐患和施工质量问题；	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注：（包括处理结果）：	
承包单位： 中清能科技股份有限公司 安全员 （签字）：  日 期： 2017年12月7日	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：  日 期： 2017年12月7日

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

