

旁站监理记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MWP 农业大棚光伏发电项目
 编号：SXTCGF-JLPZ004

日期及气候： 2017-6-6 晴 9/20℃	施工地点： 16#17#
旁站监理的部位或工序： 16#17#箱变高压电缆头制作	
旁站监理开始时间： 08:00	旁站监理结束时间： 16:00
施工情况： 1.施工人员 1 人。 2.安全员已就位； 3.施工机具：液压钳一套、锯弓等； 4.16、17#高压电缆头制作。	
监理情况： 1.施工人员已到位； 2.安全员、质检员已到岗； 3.施工器具良好； 4.要求按规范施工； 5.要求施工人员佩戴安全帽，穿反光背心。 6.施工前要求进行班前技术交底。 7.要求操作人员提供高压电工证。 8.没有发现安全隐患和施工质量问题；	
发现问题： 不正确佩戴安全帽。	
处理意见： 立即正确佩戴安全帽。	
备注：（包括处理结果）：	
承包单位： 中清能科技股份有限公司 安全员（签字）： 日 期： 年 月 日	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。

