

## 旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MWP 农业大棚光伏发电项目  
 编号：SXTCGF-JLPZ006

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候： 2017-6-9 晴 15/29℃                                                                                                                                                                                                                          | 施工地点： 2#3#                                                                        |
| 旁站监理的部位或工序： 2#3#箱变高压电缆头制作                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| 旁站监理开始时间： 08:00                                                                                                                                                                                                                                   | 旁站监理结束时间： 17:00                                                                   |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.施工人员 1 人.</li> <li>2.安全员已就位；</li> <li>3.施工机具：液压钳一套、锯弓等；</li> <li>4.2、3#高压电缆头制作。</li> </ol>                                                                                                  |                                                                                   |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.施工人员已到位；</li> <li>2.安全员已到岗；</li> <li>3.施工器具良好；</li> <li>4.要求按规范施工；</li> <li>5.要求施工人员佩戴安全帽，穿反光背心。</li> <li>6.施工前要求进行班前技术交底。</li> <li>7.要求操作人员提供高压电工证。</li> <li>8.没有发现安全隐患和施工质量问题；</li> </ol> |                                                                                   |
| <p>发现问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| 备注：（包括处理结果）：                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| <p>承包单位： 中清能科技股份有限公司</p> <p>安全员（签字）：</p> <p>日 期：          年      月      日</p>                                                                                                                                                                     | <p>项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：</p> <p>日 期：          年      月      日</p> |

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

