

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MWP 农业大棚光伏发电项目
 编号：SXTCGF-JLPZ005

日期及气候： 2017-6-8 晴 15/28℃	施工地点： 4#5#
旁站监理的部位或工序： 4#5#箱变高压电缆头制作	
旁站监理开始时间： 08:00	旁站监理结束时间： 16:00
施工情况： 1.施工人员 2 人. 2.安全员已就位； 3.施工机具：液压钳一套、锯弓等 4.4、5#高压电缆头制作。	
监理情况： 1.施工人员已到位； 2.安全员、质检员已到岗； 3.施工器具良好； 4.要求按规范施工； 5.要求施工人员佩戴安全帽，穿反光背心。 6.施工前要求进行班前技术交底。 7.要求操作人员提供高压电工证。 8.没有发现安全隐患和施工质量问题；	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注：（包括处理结果）：	
承包单位： 中清能科技股份有限公司 安全员（签字）： 日 期： 年 月 日	项目监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日

填报说明： 本表由项目监理单位填写，项目监理单位存__1__份。

