

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司

东岗镇20MWp 地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-008

日期及气候: 2016年11月6日. 多云.		施工地点: 东岗镇南丁村	
旁站监理的部位和工序: 综合楼地基基础回填土方旁站.			
旁站监理开始时间: 13:10.		旁站监理结束时间: 18:46	
施工情况: 1. 1台挖机. 2台夯实机. 8名施工人员整平.			
监理情况: 1. 检查回填基础基坑是否清理干净: 清理干净, 无水, 无木料板等杂物。 2. 检查回填土质是否为粘土: 是粘土, 符合要求。 3. 旁站分层夯实: 粘土回填夯实, 基本符合要求。 4. 临时用电: 安全措施做到位, 符合要求。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: 中国核工业二三建设有限公司 质检员: 白志辉.		项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 郭志博	
日期: 2016年11月6日		日期: 2016年11月6日	

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。