

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司
东岗镇20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-009

日期及气候: 2016.11.8. 多云.	施工地点: 东岗镇南丁庄村
旁站监理的部位和工序: 综合楼基础回填旁站	
旁站监理开始时间: 7:31	旁站监理结束时间: 17:41
施工情况: 1. 挖机1台. 2. 打夯机2台. 3. 人工28人. 4. 管理人员2名.	
监理情况: 1. 检查基坑是否清理干净, 有积水没有: 经检查: 基坑清理 干净, 无积水. 2. 检查回填土土质: 回填土土质符合要求, 是粘土. 3. 旁站 分层25~30mm夯实, 符合要求.	
发现问题: 无 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: 江苏华能建设工程集团有限公司 质检员: 白志辉 日期: 2016年11月8日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监 理有限公司 旁站监理人员: 高光耀 日期: 2016年11月8日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。