

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司
东岗镇20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-015

日期及气候: 2016.11.13 多云		施工地点: 东岗镇南丁庄村	
旁站监理的部位和工序: 配建室、门卫基础回填土旁站			
旁站监理开始时间: 9:41		旁站监理结束时间: 17:21	
施工情况: 1. 自挖机, 2. 自打夯机, 3. 施工人数6人, 4. 管理人员2人			
监理情况: 1. 检查基础基坑: 符合要求, 干净无积水, 2. 检查回填土土质: 符合要求, 黏土, 3. 分250~300mm层夯实, 符合要求.			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注(包括处理结果):			
承包单位: 中国核工业二三建设有限公司 质检员: 白志辉		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 邵光磊	
日期: 2016年11月13日		日期: 2016年11月13日	

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。