

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司
东岗镇20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-016

日期及气候: 2016年11月15日 晴		施工地点: 南丁冶村	
旁站监理的部位和工序: 2#光伏6区灌注桩砼浇筑旁站			
旁站监理开始时间:		旁站监理结束时间:	
施工情况: 1. 商品砼C30 80m³, 2. 2台泵车浇筑, 3. 振动棒1根, 4. 作业人员20人, 5. 管理人员2名, 浇筑量260.4m³, 297振, 6. 试块1组.			
监理情况: 1. 检查商品砼配合比: 符合设计要求, 2. 机械运行正常, 3. 作业人员数量能满足施工要求, 4. 振动棒振捣均匀, 未漏振, 符合要求, 5. 塌落度: 187, 191, 191, 194, 符合设计要求, 6. 见证试块1组, 7. 经测量, 桩位垂直度, 桩标高, 预埋钢筋高度等均符合图纸设计要求.			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: 中核二三		项目监理机构: 常州正衡	
质检员: 任志辉		旁站监理人员: 郭志辉	
日期: 2016年11月15日		日期: 2016年11月15日	

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。