

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-024

日期及气候: 2016年11月29日 阴		施工地点: 南丁次村	
旁站监理的部位和工序: 2#山地3区灌注桩砼浇筑旁站			
旁站监理开始时间: 8:07		旁站监理结束时间: 17:59	
施工情况: 1.自拌砼C30 48m³.22台泵与浇筑砼. 3.振捣棒1根. 4.砼浇筑量171.191.190.197.符合要求. 5.振捣均匀.未漏振.符合要求. 6.见证做试块1组. 7.经测量:桩垂直度.桩标高.桩体高度等均符合图纸设计要求.			
监理情况: 1.检查自拌砼C30配合比.(加防冻剂)符合要求. 2.机械运行正常. 3.砼浇筑人员能满足施工要求. 4.振捣均匀.未漏振.符合要求. 5.坍落度: 189. 191. 190. 197.符合要求. 6.见证做试块1组. 7.经测量:桩垂直度.桩标高.桩体高度等均符合图纸设计要求.			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注(包括处理结果):			
承包单位: _____		项目监理机构: _____	
质检员: 白志辉		旁站监理人员: 郭光强	
日期: 2016年11月29日		日期: 2016年11月29日	

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。