

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-037

日期及气候: 2016.12.8 晴		施工地点: 东岗冶村	
旁站监理的部位和工序: 综合楼二楼外墙浇筑砼泵房屋顶浇筑砼			
旁站监理开始时间: 8:00		旁站监理结束时间: 17:30	
施工情况: 自拌砼, 1台三轮车运输车运输混凝土, 振捣棒1根, 施工人员11人 试块2组			
监理情况: 1. 检查自拌砼配合比, 符合设计要求; 2. 检查机械运行正常; 3. 振捣棒振捣均匀, 未外漏, 符合要求; 4. 施工人员能满足施 工要求, 管理人员在场。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: _____		项目监理机构: _____	
质检员: 白志辉		旁站监理人员: 张金贵	
日期: 2016年12月8日		日期: 2016年12月8日	

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。