

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-038

日期及气候: 2016.12.8 晴		施工地点: 南丁冶村	
旁站监理的部位和工序: 外线1号杆塔塔基浇筑旁站			
旁站监理开始时间: 8:30		旁站监理结束时间: 18:30	
施工情况: 1. 商品砼 C30 . 2. 4辆三轮运输车, 3. 2根振动棒. 4. 砼工2人, 管理人员在岗			
监理情况: 1. 检查商品砼配合比, 符合要求; 2. 机械运行正常; 3. 旁站振动棒振捣砼, 振捣均匀, 未外漏. 符合要求; 4. 施工人 员能满足施工要求。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注(包括处理结果):			
承包单位: _____		项目监理单位: _____	
质检员: 田克辉		旁站监理人员: 张金军	
日期: 2016年12月8日		日期: 2016年12月8日	

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。