

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司

东岗镇20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-043

日期及气候: 阴, -4~6℃ 2016.12.14		施工地点: 综合办公楼	
旁站监理的部位和工序: 综合楼一楼中控室和35kV变电站地面回填砼浇筑			
旁站监理开始时间: 8点		旁站监理结束时间: 12点	
施工情况: 1. 施工人员8人, 一辆运输车, 一辆铲车, 一台混凝土搅拌机。 2. 混凝土按C30配比, 加防冻液。 3. 施工单位技术员一人参加旁站。			
监理情况: 1. 旁站监理人员1人检查施工前的准备工作, 核对砼的配合比资料。 2. 检查施工人员到岗情况, 符合安排, 满足要求。 3. 检查混凝土浇筑中的质量及表面处理情况, 合格。 4. 检查临时用电及安全防护措施, 符合要求。			
发现问题: 无 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位:		项目监理机构:	
质检员: 白志强		旁站监理人员: 张金星	
日期: 2016年12月14日		日期: 2016年12月14日	

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。