

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGE-JLPZ-045

日期及气候: 晴, 1-5℃ 2016.12.15	施工地点: 南丁冶村
旁站监理的部位和工序: 1号地块9号箱变圈梁和通信柜基础浇筑	
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:
施工情况: 1.自拌C30砼(加防冻液) 1台拌车, 1辆运输车, 1根振动棒。 施工人员8人, 管理人员在岗。	
监理情况: 1.检查自拌混凝土C30加防冻液配合比, 符合设计要求。2.机械运行正常。3.施工人员能满足施工要求。4.振动棒振动均匀, 未漏振, 符合要求。7.检测池、基础垂直度、标高、预埋件等均符合设计要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注(包括处理结果):	
承包单位: _____ 质检员: 白志辉 日期: 2016年12月15日	项目监理机构: _____ 旁站监理人员: 张金星 日期: 2016年12月15日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。