

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-047

|                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及气候: 2016.12.17                                                               | 施工地点: 南丁冶村      |
| 旁站监理的部位和工序:<br>4号, 3号, 2号杆塔塔基土方回填                                               |                 |
| 旁站监理开始时间: 2:00                                                                  | 旁站监理结束时间:       |
| 施工情况: 1. 小型挖掘机一台; 2. 施工人员 3人; 3. 管理人员在场;                                        |                 |
| 监理情况:<br>1. 土方回填时用素土进行回填且分层回填, 每层400mm进行夯实;<br>2. 施工人员3人均佩戴安全带;<br>3. 现场管理人员在岗。 |                 |
| 发现问题:<br><br>无                                                                  |                 |
| 处理意见:<br><br>无                                                                  |                 |
| 备注(包括处理结果):                                                                     |                 |
| 承包单位:                                                                           | 项目监理机构:         |
| 质检员: 白志辉                                                                        | 旁站监理人员: 张光忠     |
| 日期: 2016年12月17日                                                                 | 日期: 2016年12月17日 |

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。