

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGE-JLPZ-049

日期及气候: 2016.12.19 晴, -2°-7°		施工地点: 南丁冶村	
旁站监理的部位和工序: 1号地块混凝土浇筑桩			
旁站监理开始时间: 8:00		旁站监理结束时间: 17:50	
施工情况: 1. 施工人员12人, 两辆混凝土运输车, 一辆浇筑车, 一台振动棒。			
监理情况: 1. 支架抗坑深1.8m直径25公分, 合格。 2. 钢筋笼长2.6m, 钢筋数量6根, 合格。 3. 支架预埋件垂直度有2根不符合要求, 破拆后, 从新进行整改。			
发现问题: 2根支架垂直度不符合要求。			
处理意见: 破拆, 从新浇筑。			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: _____		项目监理单位: _____	
质检员: 何志辉		旁站监理人员: 张金星	
日期: 2016年12月19日		日期: 2016年12月19日	

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。