

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-056

日期及气候: 多云, -2°-6° 2016.12.24		施工地点: 南丁峪村,	
旁站监理的部位和工序: 外线杆塔8.9号塔基基础混凝土浇筑			
旁站监理开始时间:		旁站监理结束时间:	
施工情况: 1. 混凝土按C30配比. 2. 运输车4辆.. 3. 施工人数9人, 4. 振动棒一台, 农用小推车2辆。			
监理情况: 1. 检查钢筋管长2.1米, 宽47公分, 钢筋数量32根尺寸符合要求和. 2. 混凝土按C30配比. 符合要求. 3. 施工人数能满足施工要求. 4. 振动棒振动均匀, 未漏浆现象. 5. 管理人员在场. 6. 要求留试块存档. 7. 经测量, 垂直度, 标高等符合要求.			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: _____		项目监理机构: _____	
质检员: _____		旁站监理人员: 张金贵	
日期: 年 月 日		日期: 2016年12月24日	

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。