

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-052

日期及气候: 2016.12.25	施工地点: 南丁冶村
旁站监理的部位和工序: 外线6.7号杆塔塔基土方回填	
旁站监理开始时间: 14:00	旁站监理结束时间: 15:30
施工情况: 1. 古色工人数5人, 2. 小型挖掘机1台, 3. 管理人员在岗	
监理情况: 1. 回填时使用素土回填, 每层回填并且夯实, 每层400 2. 施工人数能满足施工要求, 施工人员均佩戴安全帽 3. 管理人员在岗。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: _____	项目监理机构: _____
质检员: 任志辉	旁站监理人员: 张金星
日期: 2016年12月25日	日期: 2016年12月25日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。