

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-054

日期及气候: 2016.12.24	施工地点: 南丁台村
旁站监理的部位和工序: 外线杆塔16.17.19基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:
施工情况: 1.商拌混凝土. 2.施工人数12人. 3.振动棒一台. 4.运输车4辆.	
监理情况: 1.商拌混凝土要求留试块存样. 2.施工人数能满足施工要求. 3.振动棒振动均匀, 未漏振. 4.经测量, 钢筋笼长2.3米, 宽60公分. 钢筋总数32根, 锚筋15根, 符合设计要求. 5.管理人员在岗.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: _____	项目监理机构: _____
质检员: 白志辉	旁站监理人员: 张金星
日期: 2016年12月24日	日期: 2016年12月24日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。