


GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 河南林州东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号: JLPZJL-96

日期及天气: 多云	施工单位: 中核二三
旁站监理的部位或工序: 场内集电线路 8号基坑	
旁站监理开始时间: 上午 9:00	旁站监理结束时间: 下午 18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: ①使用商砼标号C25, ②施工人数40人 ③运输车4台, ④管理人员2人 监理情况: ①检查施工单位机械人员配备符合要求; ②振捣棒振捣均匀不漏浆, 符合要求; ③坍落度为165、170、175 符合要求; ④施工人员安全防护配备齐全, 管理人员在岗;	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 	
2011年7月10日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。