

旁站监理记录表

工程名称: 河南林州东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号: JLPZJL-97

日期及天气: 2017.7.10 多云	施工单位: 中核二三
旁站监理的部位或工序: 场内集电线路 1#、2#基坑回填	
旁站监理开始时间: 上午 8:00	旁站监理结束时间: 上午 12:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: ①施工人员 6 人 ②小型挖掘机一台 ③管理人员 1 人 监理情况: ①土方回填使用素土回填施工符合要求。 ②每 300mm 分层进行夯实, 符合要求。 ③现场施工人员安全防护配备齐全, 管理人员在场。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字):	2017 年 7 月 10 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。