

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司
东岗镇20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-015

日期及气候: 2016.11.13 多云	施工地点: 东岗镇南丁岭村
旁站监理的部位和工序: 配中室、门已基础回填土旁站	
旁站监理开始时间: 9:41	旁站监理结束时间: 17:21
施工情况: 1. 自挖机. 2. 名打夯机. 3. 施工2人及6人. 4. 管理人员2人	
监理情况: 1. 检查基础基坑: 符合要求. 干净无积水. 2. 检查回填土土质: 符合要求. 黏土. 3. 分250~300mm层夯实. 符合要求.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: 中国核工业二三建设有限公司	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司
质检员: 白志辉	旁站监理人员: 郭光耀
日期: 2016年11月13日	日期: 2016年11月13日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。