

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市尚尚新能源科技有限公司
 东坊镇 XNWP 地面分布式光伏项目

项目编号: DXKH-JLJZ-019

日期及气候: 2016年11月21日 阴		施工地点: 肖南丁庄村	
旁站监理的部位和工序: 配电箱、门已屋面砼浇筑旁站			
旁站监理开始时间: 7:09		旁站监理结束时间: 15:55	
施工情况: 1. 自拌砼C30 C07m ³ , 2. 钢筋16mm ² 2. 钢筋运与运输1/2 3. 9名砼工, 能两次密实, 4. 振捣频率, 木工, 5. 管理人员到位。			
监理情况: 1. 检查自拌砼C30量量已合格, 符合C30要求, 2. 砼工 能清洗油工要求, 3. 旁站振捣棒振捣情况: 振捣均匀, 未漏 振, 符合要求, 4. 检查模板, 支撑, 符合要求, 未涨模, 见地坍塌 量191, 189, 191, 192, 符合设计量, 5. 块块1道, 环模1道, 网片 1道。			
发现问题: 无 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: 中核二三		项目监理机构: 常州正衡	
质检员: 何志辉		旁站监理人员: 戴文伟	
日期: 2016年11月21日		日期: 2016年11月21日	

填报说明: 由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。