

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-010

日期及气候: 2016年11月24日 晴	施工地点: 南丁峡村
旁站监理的部位和工序: 配电室、门卫处围墙砼浇筑旁站。	
旁站监理开始时间: 8:45	旁站监理结束时间: 16:37
施工情况: 1. 自拌砼C30, 掺1% (加防坍剂), 2. 2名农民运输车运砼, 1台铲车, 3. 振捣棒, 4. 砼浇筑人员、管理人员在岗。	
监理情况: 1. 检查自拌C30水、砂、石子及重量比: 符合C30配合比, 2. 检查机械: 运行正常, 3. 施工是否能满足设计2层要求, 4. 旁站振捣棒振捣: 振捣均匀, 未漏振, 5. 砼浇筑采取3项安全措施, 6. 见证塌落度: 177, 189, 192, 197, 符合设计要求, 7. 见证试块1组。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: 中核二三	项目监理单位: 漳州正泰电力工程监理有限公司
质检员: 白志辉	旁站监理人员: 高文喜
日期: 2016年11月24日	日期: 2016年11月24日

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。