

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-063

日期及气候: 2017年2月18日 晴		施工地点: 升美站	
旁站监理的部位和工序: SVG配套连接变围墙基础混凝土浇筑			
旁站监理开始时间: 14:00		旁站监理结束时间: 17:00	
施工情况: 现场人员正在进行混凝土施工。14:00点开始浇筑使用自拌石子、自采河砂、自东向西进行施工。混凝土施工至80%时放入预埋件共33块。17:00施工完毕。过桥采用一根振动棒振捣。3辆小车运输。			
监理情况: ① 检查模板加固情况及模板安装情况,符合要求。 ② 检查自拌石子两掺比,符合C15要求,测量混凝土厚度:159。 ③ 石子浇筑过程旁站,未发现漏浆、气泡等现象,要求振捣均匀。 ④ 复核预埋件位置、尺寸,符合设计要求。 ⑤ 要求留存试块一组 150×150×150。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注(包括处理结果):			
承包单位: 中核二三		项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员: 白志辉		旁站监理人员: 张金岩	
日期: 2017年2月18日		日期: 2017年2月18日	

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建