GFDZJBM30：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：河南林州市东岗镇杨家寨 20MWP 地面分布式光伏电站项目　　编号：JLPZJLB-74

日期及天气：2017.3.11. 晴	施工单位：南丁造村
旁站监理的部位或工序：开关站.综合楼屋面防水施工	
旁站监理开始时间：上午9:30.	旁站监理结束时间：下午5:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工前由各项准备工作已就绪.卷材的铺贴顺序.由北向南.加热喷枪一台.共2人进行施工。

检查:①.自粘橡改性沥青防水卷材及配套材料出厂合格证.卷材厚度.检验报告复查.复检合格.②.检查卷材与基层连接牢固.基面洁净.涂刷冷底子油均匀.平整.无空鼓.松动.起皮现象.③.检查卷材搭接宽度10公分.符合要求。

发现的问题及处理情况：无

旁站监理人员（签字）：张金龙　　2017 年 3 月 11 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。