

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月11日

天气: 多云
气温: 20~30℃

星期: 日

工程名称: 惠州新围沟120MW光伏项目220KV线路送出工程

监理工作情况

G23基础浇筑旁站, 检查柱主筋压腿和拔腿大小、长度、数量、外内箍筋、台阶底部二层台阶钢筋大小、数量、底部钢筋保护层, 模板规格、地脚螺栓规格、型号、钢筋拉模。及G24终端塔基础分坑, 及锁紧变构架北边围堵外50cm。检查G23大小腿开出土及压腿和拔腿高差60mm的预埋值。

承包单位	施工内容及进度
中州建设有限公司	G24 终端基础分坑。 G23 基础浇筑 G18. 接地焊接 G17 接地焊接。 G20 穿圈螺栓, 防盗帽, 防松罩

第5观塔材料: G4+1, G3, G16, G19, 4卷

日现场监理人员: 胡志军

总监 (总监代表):