

旁站监理记录表

工程名称: <u>森源郑州梨园沟120MW光伏发电项目</u>		编号: <u>ZHJL--016</u>
日期及天气: <u>2016年12月30日 多云</u>	施工单位: <u>河南元熙建筑工程有限公司</u>	
旁站监理的部位或工序: <u>8区 3区 砾桩浇筑筑密站</u>		
旁站监理开始时间: <u>8:11</u>	旁站监理结束时间: <u>18:09</u>	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 自拌砾石 C25, 26m³ (加早强剂), 2. 振捣棒1根, 3. 1辆铲车运料, 4. 砾工11人, 管理人员在岗, 5. 砾桩浇筑200根, 6. 试块做试块标养1组, 同条件1组, 7. 检查砾C25配合比, 符合要求, 2. 振捣棒均无漏振, 3. 砾工人数能满足砾浇筑需要, 4. 砾浇筑一次性完成, 6. 砾塌落: 190, 191, 193, 190, 191, 符合要求, 6. 试块做试块标养1组, 同条件1组。		
发现的问题及处理情况: 无 		
旁站监理人员(签字): <u>郭志军</u>		2016年12月30日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。