

旁站监理记录表

工程名称: 森源郑州梨园湖120MW光伏发电项目 编号: ZH7L--014

日期及天气: 2017年1月3日 日青 施工单位: 河南元熙建筑工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 3区4区砾柱浇筑

旁站监理开始时间: 8:23 旁站监理结束时间: 17:58

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 商品砼 C25, 37m³, 2 振捣棒1根, 3. 2辆运输车运
 输砼, 4. 砼工10名, 管理人员在岗, 5. 砾柱浇筑
 3区240根, 4区160根, 6 做试块标养1组, 同条件1组
 2. 1. 检查砼配合比: 符合要求, 2. 振捣均匀无漏振, 3. 砼
 2人数能满足浇筑需要, 4. 砼浇筑一次性完成, 5. 砼坍
 落度: 191, 192, 194, 190, 191, 符合要求, 6. 见证做试块标养
 1组, 同条件1组

发现的问题及处理情况:

发现问题: 4区个别砾柱未浇满.

处理情况: 现场督促整改, 符合要求.

旁站监理人员(签字): 郭志永 2017年1月3日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。