

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL--015

日期及天气: 2017.3.4 多云	施工单位: 河南元熙建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 2#区石合桩浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 7:47	旁站监理结束时间: 17:59
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 自拌石合 125.36m³. 2. 振捣棒 1 根. 3. 1 辆铲车运输石合. 4. 石合 210m². 管理人员在岗. 5. 石合木柱浇筑 376 根. 6. 试块标准 1 组. 同条件 1 组 二. 1. 检查石合 25 配合比: 符合要求. 2. 振捣均匀无漏. 3. 石合数量满足石合 25 要求. 4. 石合浇筑一次性完成. 5. 石合塌落度: 191.192. 170. 189. 192. 符合要求. 6. 见证试块制作 1 组. 同条件 1 组	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 郭艺强 2017 年 3 月 4 日	



- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份,监理项目部留存。