

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号: JZL-016

日期及天气: 2017.3.5 多云	施工单位: 河南元熙建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 2#区砼柱浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 8:01	旁站监理结束时间: 17:56
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 自拌砼C25, 2m³. 2. 振捣棒1根. 3. 1辆铲车运料. 4. 砼工10名. 管理人员在旁. 5. 砼柱浇筑300根. 6. 试块标养1组. 同条件1组. 7. 检查砼C25配合比, 符合要求. 8. 振捣均匀无漏振. 9. 砼工人数能满足施工需要. 10. 砼浇筑一次性完成. 11. 砼塌落度: 191, 191, 190, 192, 192, 符合要求. 12. 见证做试块标养1组. 同条件1组.	
发现的问题及处理情况: 少量砼预埋管柱低于图纸100mm. 不垂直. 处理情况: 现场督促整改. 符合要求.	
旁站监理人员 (签字): 郭光祥 森源光伏发电项目 2017 年 3 月 5 日	



- 注 1. 本表由监理工作人员填写. 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作. 但表格整体格式不得变动.
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改.
3. 本表一式一份, 监理项目部留存.