

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号: Z17JL-019

日期及天气: 2017.3.10 阴	施工单位: 河南元熙建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 2#、3#、4#、5#、8# 区光伏桩基拉拔试验旁站。	
旁站监理开始时间: 9:21	旁站监理结束时间: 16:37
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 河南省豫翔土木检测有限公司, 2. 2台千分表, 3. 1台液压器, 4. 支架1套, 仪器2个, 5. 检测人员2名, 6. 监理、业主、施工人均在场。 二. 桩基拉拔C25混凝土, 符合要求, 2. 振捣均匀无漏, 3. 混凝土数量能满足拉拔试验之需要, 4. 拉拔试验一次性完成, 5. 桩基无脱落, 191、190、197、196、191, 符合要求, 6. 见证取样试块编号13且, 同条件1组。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 郭志军 2017 年 3 月 10 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。