

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.12.1	施工地点: 20.24.25.26 基础
旁站监理的部位或工序: 浇筑基础梁...	
旁站监理开始时间: 上午 8:30	旁站监理结束时间: 17:10
施工情况: 施工人员 8 人, 建 2 根 18 根, 和 2 根 18 根, 高 30.	
监理情况: 浇筑基础, 砖砌体符合设计要求.	
发现问题: 砖砌体预留孔过大, 要求现场整改.	
处理意见: 整改后达到设计要求.	
备注 (包括处理结果): 砌体拆除, 重新砌砌.	
承包单位: 质 检 员: 李海连 日 期: 2016 年 12 月 / 日	项目监理机构: 旁站监理人员: 陆生 日 期: 2016 年 12 月 / 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存