

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.12.13	施工地点: 外线10#塔基浇筑砼
旁站监理的部位或工序: 地基浇筑, 钢筋绑扎	
旁站监理开始时间: 上午 9:30	旁站监理结束时间: 下午 16:30
施工情况: 1. 施工人员8人, 机具设备完好。 2. 施工人员劳保用品齐全。	
监理情况: 1. 商混C30, 钢筋工程符合规范要求。	
发现问题: 1. 钢筋锚固长度不足, 松动。	
处理意见: 加固整改	
备注 (包括处理结果): 增加绑扎密度	
承包单位: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目 质检员: 李海连 日期: 2016年12月13日	项目监理机构: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目 旁站监理人员: 陈红 日期: 2016年12月13日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存