

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2017.4.10 多云	施工地点: 14#箱变处
旁站监理的部位或工序: 箱变基础回填	
旁站监理开始时间: 下午: 14:30 分	旁站监理结束时间: 下午: 16:30 分
施工情况: 工人5人, 挖土机-辆, 机动三轮车-辆	
监理情况: 箱变变电缆管防火封堵严实, 辅助盖砖, 接地扁铁三面焊接, 防腐刷漆.	
发现问题: 电缆沟有垃圾、杂物	
处理意见: 现场清理	
备注 (包括处理结果): 已清理干净	
承包单位:  质 检 员: 李强 日 期: 2017年4月10日	项目监理机构:  旁站监理人员: 李强 日 期: 2017年4月10日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存