

旁站监理记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号: 018

日期及气候: 2017 年 11 月 02 日 晴 12-21℃	施工地点: 柏杨光伏区 14 子阵
旁站监理的部位和工序: 箱变就位吊装	
旁站监理开始时间: 14: 00	旁站监理结束时间: 16: 00
施工情况: 1、施工单位施工人员 12 人, 施工员、安全员就位。 2、安全管理人员已到位, 并做好施工前的安全交底工作。 3、箱变基础四周已设置安全围栏及警告标志。 4、施工方案已审批, 严格按照施工方案执行	
监理情况: 1、检查施工方案及安全管理人员到岗履职情况。 2、检查施工人员安全防护用品佩戴情况, 符合要求。 3、检查特种工种人员是否持证上岗, 上岗证周期是否有效。	
发现问题: 1、箱变吊装过程中, 有一名施工作业人员未佩戴安全帽。	
处理意见: 1、现场批评教育, 要求正确佩戴安全帽。	
备注 (包括处理结果): 施工单位已整改完成	
承包单位: 湖南省工业设备安装有限公司 质 检 员: <u>李强</u>	项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>张河</u>
日 期: 2017 年 11 月 02 日	日 期: 2017 年 11 月 02 日

填报说明:

由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。

