

旁站监理记录表

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号：022

日期及气候：2017 年 12 月 27 日 4-13℃	施工地点：柏杨光伏区 9 子阵
旁站监理的部位和工序：箱变就位吊装	
旁站监理开始时间：14: 30	旁站监理结束时间：16: 00
施工情况： 1、施工单位施工人员 8 人，施工员、安全员就位。 2、安全管理人员已到位，并做好施工前的安全交底工作。 3、箱变基础四周已设置安全围栏及警告标志。 4、施工方案已审批，严格按照施工方案执行	
监理情况： 1、检查施工方案及安全管理人员到岗履职情况。 2、检查施工人员安全防护用品佩戴情况，符合要求。 3、检查特殊工种人员是否持证上岗，上岗证周期是否有效。	
发现问题： 1、箱变吊装过程中，有一名施工作业人员未佩戴安全帽。	
处理意见： 1、现场批评教育，要求正确佩戴安全帽。	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成	
承包单位：湖南省工业设备安装有限公司 质 检 员： <u> </u> 日 期：2017 年 12 月 27 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>陈 渝</u> 日 期：2017 年 12 月 27 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建