

旁站监理记录表

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号：08

日期及气候：2017 年 12 月 28 日 4-13℃	施工地点：红联光伏区 9 子阵
旁站监理的部位和工序：箱变就位吊装	
旁站监理开始时间：15:30	旁站监理结束时间：16:30
施工情况： 1、施工单位施工人员 8 人，施工员、安全员就位。 2、安全管理人员已到位，并做好施工前的安全交底工作。 3、箱变基础四周已设置安全围栏及警告标志。 4、施工方案已审批，严格按照施工方案执行	
监理情况： 1、检查施工方案及安全管理人员到岗履职情况。 2、检查施工人员安全防护用品佩戴情况，符合要求。 3、检查特殊工种人员是否持证上岗，上岗证周期是否有效。	
发现问题： 1、吊车臂下有人逗留	
处理意见： 1、现场批评教育，吊车臂下严禁站人逗留。	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成	
承包单位：湖南省工业设备安装有限公司 质 检 员： <u> </u>	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u> </u>
日 期：2017 年 12 月 28 日	日 期：2017 年 12 月 28 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。

