

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JZL2-JLT01-008

日期及气候: 2017-2-12 晴	施工地点: 电控楼
旁站监理的部位或工序: 二层顶铺设模板、圈梁立模绑扎钢筋	
旁站监理开始时间: 08:14	旁站监理结束时间: 11:35
施工情况: 1. 施工人员 16 人; 2. 施工机械为: 钢筋切断机、弯钩机、绑钩、粉笔、扳子、撬棍、钢丝刷子、盒尺、小线、线坠; 3. 施工单位质检员到岗。 4. 钢筋的规格符合设计要求。 5. 钢筋有出厂合格证、检验报告。 6. 钢筋的品种、级别、数量、间距等符合设计和变更文件的要求。 7. 钢筋的绑扎、连接符合设计文件要求。	
监理情况: 1. 施工人员已到位; 2. 质检员已到岗; 3. 施工机械良好; 4. 钢筋出厂合格证、出厂检测报告、进场复试报告齐全; 5. 钢筋无油污、无老锈; 6. 钢筋型号、位置、数量、间距及绑扎符合设计、图集和规范要求; 7. 钢筋保护层厚度符合设计要求; 8. 钢筋搭接长度和锚固长度符合设计、图集和规范要求;	
发现问题:	
处理意见:	
备注: (包括处理结果):	
承包单位: 正泰国际工程有限公司 质检员 (签字): 杨建生 日 期: 2017 年 2 月 12 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 袁红武 日 期: 2017 年 2 月 12 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。